

GROZ PÁKOVÝ MAZACÍ LIS G1F HD M

PLNĚNÍ



1. povolit hlavu lisu



2. uvolnit pojistku a zatáhnout pístem


3. plnění



a) nasátí



b) přes plničku




c) kartuše



d) ruční plnění


ODVZDUŠNĚNÍ



1. 2x otočit hlavou lisu a povolit, uvolnit pojistku a popotáhnout pístem



2. při tažení pístem držet pojistku stlačenou



3. stlačením pístu do lisu odvdzdušnit



4. po vytlačení vzduchu pevně utáhnout hlavu lisu, pumpovat pákou



Odvdzdušňovací ventil – stlačit pro uvolnění vzduchu