


43071 - GROZ MAZACÍ LIS JEDNORUČNÍ PLNICÍ G5F/PRO/M

Plnění:



povolit hlavu




Uvolnit pojistku



a) nasátí



b) přes plničku



c) kartuše



d) ruční plnění


Odvzdušnění:



1. 2x otočit hlavou lisu a povolit, uvolnit pojistku a protáhnout pístem



2. Při tažení pístem držet pojistku stlačenou



3. Stlačením pístu do lisu odvzdušnit



4. Po vytlačení vzduchu pevně utáhnout hlavu lisu, pumpovat rukojetí



5. Odvzdušňovací ventil – stlačit pro uvolnění vzduchu