



## **43021 - GROZ MAZACÍ LIS JEDNORUČNÍ G5F/M**

### **Plnění:**



**povolit hlavu**




**Uvolnit pojistku**



**a) nasátí**



**b) přes plničku**



**c) kartuše**



**d) ruční plnění**

### **Odvzdušnění:**



**1. 2x otočit hlavou lisu a povolit, uvolnit pojistku a protáhnout pístem**



**2. Při tažení pístem držet pojistku stlačenou**



**3. Stlačením pístu do lisu odvdzdušnit**



**4. Po vytlačení vzduchu pevně utáhnout hlavu lisu, pumpovat rukojetí**