

PLNIČKA MAZACÍCH LISŮ GFP/03-PRO/UNI

/

PLNIČKA MAZACÍCH LISŮ GFP/04-PRO/UNI**Popis**

Plnička je ideální pro snadné plnění většiny ručních mazacích lisů z 20 kg nebo 50 kg soudků.

Dodávka

420 gramů na 15 úderů

Čerpadlo je dodáváno s ventilem, který se přizpůsobí ventilu umístěnému na mazacích pistolích, krytu sudu a zdvihací desce.

Montáž

1. Vložte sestavu čerpadla přes přírubu umístěnou na krytu sudu. Poznámka: Neutahujte matice a šrouby pro sevření trubky s krytem sudu.
2. Vložte zdvihací desku do sudu. Zatlačte pevně, až mazivo proteče přes pryžovou objímku. (Obr 1)
3. Vložte sestavu čerpadla s trubkou spolu s krytem sudu přes pryžové těsnění. Až se trubka se dotkne dna kontejneru. (Obrázek 2)
4. Nastavte pevně kryt sudu, aby dobře těsnil.
5. Rukou utáhněte tři křídlové matice na krytu sudu
Poznámka: Utáhněte křídlové matice rovnoměrně.
6. Matice a šrouby na přírubě víka bubnu drží sestavu trubek pevně na svém místě.
Poznámka: Nepřetáhněte matice a šrouby.
7. Našroubujte ohnutou trubku a adaptér u výstupu na hlavě čerpadla.
8. Nalijte cca 30 ml oleje (SAE 30) do výstupu čerpadla a začněte pumpovat. Po několika tazích čerpadlo začne vydávat mazivo.

Upozornění

Nepoužívejte ocelovou zdvihací desku na zúžené kontejnery.
(Na zúžené kontejnery lze použít pryžová deska)



Obrázek 1



Obrázek 2

